

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que a empresa **Brenar Ar Condicionado Eireli – Me**, inscrita no CNPJ 19.097.875/0001-81, situada à Rua Gavião Eral, Nº 50 – São Paulo, prestou serviços para a empresa Fundação Faculdade de Medicina, inscrita no CNPJ sob o nº 56.577.059/0001-00, Inscrição Municipal 9365885-0 estabelecida à Av. Rebouças, nº 381 – Jd Paulista – CEP 054001-00, a saber:

TIPO DE SERVIÇO REALIZADO

- ✓ Desinstalação e Remoção de Compressor Danificado
- ✓ Instalação de Novo Compressor
- ✓ Testes de Vazamento
- ✓ Desidratação do sistema frigorígeno
- ✓ Carga de Fluido
- ✓ Colocar em Funcionamento
- ✓ Desinstalação de Placa Eletrônica Danificada
- ✓ Instalação da Placa Principal Nova
- ✓ Testes de Balanceamento
- ✓ Limpeza de Filtro
- ✓ Limpeza da Unidade Evaporadora
- ✓ Limpeza da Unidade Condensadora
- ✓ Limpeza do Sistema


PEDIDO DE COMPRA Nº 25154
CSEB - AV. VITAL BRASIL 1.490

Informamos ainda, não consta até a presente data em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 26 de Junho de 2017.



Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor Executivo
FMUSP



Amaro Angrisano
Superintendente Financeiro
Fundação Faculdade de Medicina



Ana Claudia H. de Oliveira
Arquiteta
Assessoria de Engenharia
e Projetos FMUSP