

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que a empresa **Brenar Ar Condicionado Eireli – Me**, inscrita no CNPJ 19.097.875/0001-81, situada à Rua Gavião Eral, Nº 50 – São Paulo, prestou serviços para a empresa Fundação Faculdade de Medicina, inscrita no CNPJ sob o nº 56.577.059/0001-00, Inscrição Municipal 9365885-0 estabelecida à Av. Rebouças, nº 381 – Jd Paulista – CEP 054001-00, a saber:

TIPO DE SERVIÇO REALIZADO

- ✓ Reparo 03 Equipamentos Fancoil / Ambiente Livre
- ✓ Limpeza Química Hidrojateamento
- ✓ Substituição do Filtro 3G / 4G
- ✓ Limpeza dos Difusores e Grelhas de Ar
- ✓ Limpeza de Filtro tipo Y
- ✓ Teste de Válvulas 2 e 3 Vias
- ✓ Manutenção Preventiva de Painel Elétrico: Limpeza Inspeção Visual; Aperto Componentes e Terminais; Inspeção com Termômetro Digital Infravermelho dos Componentes Elétricos; Leitura de Grandezas e Comparação Valor Nominal de Suas Cargas.

PEDIDO DE COMPRA Nº 25274
NUCEL - AV. PANGARÉ, S/Nº

Informamos ainda, não consta até a presente data em nossos arquivos fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 26 de Junho de 2017.




Dr. Felipe Neme de Souza
Diretor Executivo
FMUSP



Amaro Angrisano
Superintendente Financeiro
Fundação Faculdade de Medicina

De acordo



Ana Cláudia H. de Oliveira
Arquiteta
Assessoria de Engenharia
e Projetos FMUSP